


ergotron®

VESA Scanner Bracket




Italiano














Per la versione più recente della Guida all'installazione per l'utente, visitare il sito web: www.ergotron.com
English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语


www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

Componenti



- 1x  M3 x 10mm
- 1x  M3.5 x 8mm
- 5x  M4 x 10mm
- 6x  M4 x 14mm
- 1x  8-32 x 5/16"
- 4x  M4
- 1x  M5
- 5x  M4
- 1x  M5
- 2x  M4 SEM
- 1x  M4 x 35mm

Utensili necessari



Caratteristiche e dati tecnici

ATTENZIONE: controllare la capacità di portata massima della soluzione di montaggio, prima di fissare il ripiano dello scanner. Sommare il peso del monitor, del ripiano dello scanner, della base dello scanner e dello scanner stesso: quando si calcola il peso montato sulla soluzione di montaggio. L'inosservanza di questa avvertenza può causare danni alle apparecchiature e/o lesioni personali.


1 Una "vite di arresto della rotazione" impedirà la rotazione del display che potrebbe causare la caduta dello scanner montato. Tra il display e la piastra VESA è possibile che sia già presente una "vite di arresto della rotazione".

a) Eseguire una prova per accertarsi che la "vite di arresto della rotazione" sia installata, cercando di ruotare il display. Se il display non ruota, la "vite di arresto della rotazione" è già installata. Saltare i passaggi 1b - 1d riportati di seguito e passare direttamente al passaggio 2 della pagina seguente. Se il display ruota liberamente, sarà necessario installare una delle "viti di arresto della rotazione", attenendosi alle indicazioni dei passaggi 1b - 1d seguenti.

b) Ruotare il display in base all'orientamento che verrà utilizzato da ora in poi (dopo aver installato la "vite di arresto della rotazione", il display sarà fisso nella posizione verticale oppure nella posizione orizzontale). Togliere il display dalla piastra VESA con un cacciavite Phillips. È possibile gettare via le viti o le viti ad alette, poiché con questo prodotto sono forniti i relativi ricambi.

c) Inserire la rondella in dotazione e una delle tre viti di arresto della rotazione in dotazione: M3 x 10 mm, M 3.5 x 8 mm, oppure M4 x 10 mm, in base al diametro del foro presente nella piastra VESA.

d) Fissare di nuovo il display sulla piastra VESA utilizzando due delle viti M4 x 10 mm in dotazione. **NOTA:** inserire le viti nella piastra VESA sul lato opposto del display per cui sarà montato lo scanner! Se in precedenza sono state inserite viti ad alette, non utilizzarle.




d



M4 x 10mm

NOTA: inserire le viti nella piastra VESA al lato opposto del display per cui sarà montato lo scanner!




NOTA: per questa installazione, non utilizzare viti ad alette!

2

Fissare la parte "1A" alla piastra VESA sul retro del display. Inserire due delle viti Phillips M4 x 14 mm attraverso la staffa, la piastra VESA e il display.


1A



Posizione del supporto dello scanner montato a destra




M4 x 14mm



M4x10mm le viti si trovano sul lato sinistro della piastra VESA.



Posizione del supporto dello scanner montato a sinistra

M4x10mm le viti si trovano sul lato destro della piastra VESA.






M4 x 14mm


- 3** Allentare la vite ad alette sulla parte "1A" (sul retro del display) e regolare in modo che la parte "1B" possa essere fissata alla parte "1A", quindi fissare "1B" a "1A".




- 4** Allentare la vite ad alette sulla parte "1A" (sul retro del display) e regolare in modo che la parte "1B" sia in contatto con il lato del display.




- 5** Tirare in avanti la sezione anteriore della parte "1B", in modo che si afferri alla parte anteriore del display. Serrare con cacciavite Phillips fino ad ottenere un inserimento ben saldo.



- 6** Serrare la vite anteriore fino a quando il distanziatore terrà ben fermo il display.




7 Far scorrere la parte "2A", la staffa a L, nella parte "1B"




NOTA: Se lo scanner viene montato troppo in basso, potrebbe interferire con il ripiano della tastiera quando viene spostato alla posizione totalmente sollevata. In tal caso, sollevare la staffa a L dello scanner (parte "2A") in posizione più elevata rispetto al display.

8 Regolare la staffa a L fino alla posizione desiderata e serrare le viti con un cacciavite a taglio.




9 Scegliere la configurazione di montaggio dello scanner corrispondente allo scanner in oggetto.



Montaggio su 4 angoli: fissare la piastra di interfaccia alla staffa a L utilizzando una rondella e un dado, quindi fissare la base dello scanner con 4 viti Phillips, 4 rondelle e 4 dadi.





Montaggio a buco di chiave: fissare la piastra di interfaccia alla staffa a L utilizzando una rondella e un dado, quindi fissare la base dello scanner con 2 viti a colletto, 2 rondelle e 2 dadi.




Foro singolo, montaggio centrale: la base dello scanner si fissa direttamente alla staffa a L utilizzando: 1 vite, 1 rondella e 1 dado.



Foro singolo, montaggio centrale più vite laterale: la base dello scanner si fissa direttamente alla staffa a L utilizzando: 1 vite dal fondo, 1 vite dalla parte superiore con rondella e dado.



10 Instradare i cavi.



Fase di regolazione

Regolazione la soluzione di montaggio in modo da sostenere l'ulteriore peso.

I componenti a posizione regolabile devono essere spostabili in modo regolare e agevolmente per la loro intera corsa e rimanere fermi quando li si rilasciano. Se risulta difficile regolare la posizione di un componente o questo non rimane nella posizione desiderata, seguire le istruzioni per ridurre o aumentare la tensione di bloccaggio affinché il movimento risulti agevole e facilmente regolabile. A seconda del prodotto e del tipo di regolazione, possono essere necessarie più corse prima di notare una differenza.

ergotron®

Per la garanzia visitare: www.ergotron.com/warranty

Per assistenza visitare: www.ergotron.com

Per conoscere i numeri di telefono dell'assistenza clienti locale, visitare: <http://contact.ergotron.com>

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2014 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Poiché Ergotron, Inc ha posto ogni impegno a fornire accurate e complete informazioni sulla installazione e l'uso dei suoi prodotti, non si riterrà responsabile di eventuali errori editoriali od omissioni (comprese quelle commesse nel processo di traduzione dall'inglese a un'altra lingua) o per danni incidentali, speciali o consequenziali di qualunque natura, derivanti dalla istruzioni fornite e dalle prestazioni dell'apparecchiatura in connessione con queste istruzioni. Ergotron, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche nel design del prodotto e/o nella documentazione del prodotto senza previa notifica agli utenti. Per informazioni più recenti sul prodotto o per sapere se la propria documentazione è disponibile in lingue diverse da quella in uso, contattare l'assistenza clienti di Ergotron. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi di riferimento o trasmessa in forma alcuna o con alcun mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro, senza previo consenso scritto di Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Brevetto in corso di registrazione e registrato in U.S.A. e all'estero. Ergotron è un marchio registrato di Ergotron, Inc.