

Tasto (M) + tasto (+) = seleziona misurazione corporea (Body)

Tasto (M) + tasto (-) = seleziona misurazione superfici non corporeo (Surf)

Tasto (M) + tasto (luce) = seleziona misurazione gradi celsius (C°)

Tasto (M)+ tasto (suono) = seleziona Misurazione gradi Fahrenheit